

Feltyp: 1, Enhet: 053, Reg nr: FEZ416, Jour: -1, Bortajobb: -1, Garanti: -1, Följesedel Utskriven: -1, Åverkan: -1, Klar: 1

Alla anmälningar

Anm datum	Kategori	Enhetsnummer	Reg.	Miltal	Kund	Förare	Anmälare	Beskrivning	F	G	Kostn.	Arb. tid	Mtrl. kost	Klar	Replagg
2021-11-25	Axel 1	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	luftläckage, bälg, höger bak driv byte däck axl 123.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1800	3	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-11-12): fixat verkstad
2021-10-29	Motor	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	reparation växellåda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-09-30): LEVERANTÖRSFA KTURA 8846 fixat volvo
2021-10-22	Motor	053	FEZ416	1055486	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	kenneth Liden	Läcker ADBLue, var en stor pöl under bilen imorse. Står i displayen: Läckage i ADBLue tank eller ADBLue slangar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-10-25): FIXAT VOLVO
2021-10-15	Service	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	bas service	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-10-13): LEVERANTÖRSFA KTURA 8625
2021-10-08	Lastbil	053	FEZ416	1051304	Abbekås Åkeri Fordon	kenneth Liden	kenneth Liden	Höger diod blinkers är sönder Hållaren till knapparna på stolen hänger löst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-10-14): Fixat Verkstad
2021-09-30	Plan. Schema	053	FEZ416	0				Kylservice Avtal Aggregat modell: Supra 1150mt / GC408006 Timtider: 17330 / 15300 / 273 Åtgärd: Service och M-rapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-08-30): Servad 2021-08-30 LEVERANTÖRSFA KTURA 7792
2021-09-10	Lastbil	053	FEZ416	1044681	Abbekås Åkeri Fordon	kenneth Liden	kenneth Liden	varnar för LKS och DAS systemen Det är något fel på växellådan, vissa gånger när man startar bilen lägger den inte i en växel utan man får stänga av bilen och starta igen, då funkar det. Har hänt 5ggr idag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-09-13): Finns inga aktiva felkoder.

Feltyp: 1, Enhet: 053, Reg nr: FEZ416, Jour: -1, Bortajobb: -1, Garanti: -1, Följesedel Utskriven: -1, Åverkan: -1, Klar: 1

Alla anmälningar

Anm datum	Kategori	Enhetsnummer	Reg.	Miltal	Kund	Förare	Anmälare	Beskrivning	F	G	Kostn.	Arb. tid	Mtrl. kost	Klar	Relogg
2021-08-13	Hytt	053	FEZ416	1036435	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	kenneth Liden	jag hade närkontakt med stolpe så stora plastkåpan på höger backspegel fick sätta till livet. behövs en ny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-08-16): fixat verkstad
2021-08-09	Service	053	FEZ416	80414	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	400 Basservice. Chassismörjning och 1 1 30,00 1.674,40 oljebyten se serviceprotokoll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Soner Mehmet (2021-07-26): fixat volvo
2021-08-03	Hytt	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	byte framruta samt nya torkarblad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900	1,5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-07-21): LEVERANTÖRSFA KTURA 7244
2021-07-16	Lastbil	053	FEZ416	1029823	Abbekås Åkeri Fordon	kenneth Liden	kenneth Liden	aggregatet kyler inte som det ska, C2 funkar inte alls satte det på -10 på vägen till Göteborg men det kom bara ner i +10 vindrutan har 3st stora sprickor vid ett gammalt stenscott efter krock med en fågel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-07-23): Fixat på BMJ Rutan bytad i verkstad
2021-06-18	Lastbil	053	FEZ416	10211600	Abbekås Åkeri Fordon	kenneth Liden	kenneth Liden	aggregatet måste ha service omedelbart, kyler ej som det ska luckan saknas till lådan för handtrucken handtagen sönder till handtrucken, måste bytas. fanns ingen reparerad på terminalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-06-29): Inget fel på Kylen enligt BMJ.

Feltyp: 1, Enhet: 053, Reg nr: FEZ416, Jour: -1, Bortajobb: -1, Garanti: -1, Följesedel Utskriven: -1, Åverkan: -1, Klar: 1

Alla anmälningar

Anm datum	Kategori	Enhetsnummer	Reg.	Miltal	Kund	Förare	Anmälare	Beskrivning	F	G	Kostn.	Arb. tid	Mtrl. kost	Klar	Replagg
2021-05-20	Bakaxel	053	FEZ416	99688	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	obb 1..... C1. Kund klagar på bakaxelstyrning ur funktion C2. Avbrott i kontrollventil. C3. Byte av kontrollventil. Felkod: MID184 PPID782 FMI2 OP:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-05-10): LEVERANTÖRSFAKTURA 6010
2021-04-30	Övrigt	053	FEZ416	0	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	Besiktning Lastbil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-04-16): bil ej godkänd . lift godkänd fixat besikta
2021-04-29	Lastbil	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	reparation efter ej godkänd besiktning. se bilaga.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2700	4,5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-04-20): fixat verkstad LEVERANTÖRSFAKTURA 5610 + volvo faktura nummer 2293924
2021-04-26	Hytt	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	byte spegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-04-16): LEVERANTÖRSFAKTURA 5528
2021-04-21	Övrigt	053	FEZ416	62310	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	efterkontroll godkänd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-04-21): fixat besikta
2021-04-21	Övrigt	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	färdskrivare rapport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-04-21): fixat besikta
2021-04-18	Övrigt	053	FEZ416	0	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	Färdskrivare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-04-20): fixat volvo
2021-04-15	Plan. Schema	053	FEZ416	0	Abbekås Åkeri Fordon			Liftbesiktning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	bes 19-04-02

Feltyp: 1, Enhet: 053, Reg nr: FEZ416, Jour: -1, Bortajobb: -1, Garanti: -1, Följesedel Utskriven: -1, Åverkan: -1, Klar: 1

Alla anmälningar

Anm datum	Kategori	Enhetsnummer	Reg.	Miltal	Kund	Förare	Anmälare	Beskrivning	F	G	Kostn.	Arb. tid	Mtrl. kost	Klar	Replogg
2021-03-04	Bromsar	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	bärgning på p.g.a bromsklocka som har hängt sig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300	0,5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-02-16): fixat bärgnings niklas
2021-02-10	Motor	053	FEZ416	987489	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Kim Lindeberg	Gul motorlampa lyser till och ifrån. Varnar för höga avgasvärden ermititioner eller va det nu stod. Lufttank kom upp i displayen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300	0,5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-02-19): fel uppstår vid kyla på grund utav kallt väder. nya slangar krävs till adblue, beställt men ej monterat. inget felmeddelande dagens datum med 4 plusgrader ute. fixat volvo LEVERANTÖRSFA KTURA 5118
2021-02-10	Elfel	053	FEZ416	987489	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Kim Lindeberg	Glödlamporna glappar i baklycktan vänster sida, nu helt släkt. Försökte rätta till dem i göteborg, men de skakar ur fästena misstänker jag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-02-19): fixat volvo
2021-02-10	Hytt	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	byte värmare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-02-01): fixat verkstad släpis ordernr: 2850051
2021-02-08	Lastbil	053	FEZ416	986704	Abbekås Åkeri Fordon	Kim Lindeberg	Kim Lindeberg	Vajer till bakdörr upphängning sönder höger sida. PositionLampa uppe på hytten höger sida sönder.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300	0,5	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Björn Cronqvist (2021-02-09): Fixat verkstad. SM (2021-02-09): byte dörrhållare höger sida
2021-02-01	Draganordning	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Soner Mehmet	Soner Mehmet	bilbärgning donalds+ vbg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2021-01-21): LEVERANTÖRSFA KTURA 4273

Feltyp: 1, Enhet: 053, Reg nr: FEZ416, Jour: -1, Bortajobb: -1, Garanti: -1, Följesedel Utskriven: -1, Åverkan: -1, Klar: 1

Alla anmälningar

Anm datum	Kategori	Enhetsnummer	Reg.	Miltal	Kund	Förare	Anmälare	Beskrivning	F	G	Kostn.	Arb. tid	Mtrl. kost	Klar	Replogg
2021-01-30	Lastbil	053	FEZ416	1	Abbekås Åkeri Fordon	Patrik Lindblad	Patrik Lindblad	Värmaren slutar leverera värme ibland när man startar den och man får hålla på att starta om den tills den fungerar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1200	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	SM (2020-11-11): LEVERANTÖRSFAKTURA 3182 byte knoxgivare. byte filter till värmare ad-blu + brännarenhet LEVERANTÖRSFAKTURA 4323 Björn Cronqvist (2021-02-01): Fixat verkstad
2021-01-25	Lastbil	053	FEZ416	983018	Abbekås Åkeri Fordon	Kim Lindeberg	Kim Lindeberg	Front huven låser endast på förarsidan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1200	2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	Björn Cronqvist (2021-01-26): Fixat verkstad SM (2021-01-26): åtgärdade problem: höger baklampa, spegel fram, huvens lås, h-backljus, p-ljus i båge+rulljhu lift. fixat verkstad
2021-01-25	Lastbil	053	FEZ416	983018	Abbekås Åkeri Fordon	Kim Lindeberg	Kim Lindeberg	Spegel i front sprucken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-01-26): Fixat verkstad
2021-01-25	Lastbil	053	FEZ416	983018	Abbekås Åkeri Fordon	Kim Lindeberg	Kim Lindeberg	Höger lampa ljusbåge sönder snälla byt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-01-26): Fixat verkstad
2021-01-25	Lastbil	053	FEZ416	983018	Abbekås Åkeri Fordon	Kim Lindeberg	Kim Lindeberg	Kylaggregat startar men larmar efter några minuter. Kyler inte ner som den ska till 4+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-01-28): Fixat på BMJ
2021-01-22	Lastbil	053	FEZ416	500000	Abbekås Åkeri Fordon	Andre Andersson	Andre Andersson	Böjd baklampa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>	BC (2021-01-26): Fixat verkstad