



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 20
besiktning@ri.se

BESIKTNINGSINTYG
Återkom. besiktning AFS 2003:6



AMO

Protokoll nr (10.2)
374283-6AD4

SMP Nr
159775-5

www.ri.se/smp

1019868 HEW 0 2021-05-05 1019868

Besiktningdatum (3)	2021-05-05	
Nästa ordinarie besiktning	2022-05	

Ägare
Rackstad Bil & Delar

Rackstad
671 92 ARVIKA
0570-33240, 0570-33242, 0570-33246 Kenth

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning		
Modell Doosan DX165W-5	Plats		
Tillv. nr (1) DHKCEWBSTH5001082	Effekt (kW) 102	Bes.ing. (9) Henrik Westin	
Tillv. år 2017	Mätarställning (h) 4 140	Telefonnummer 010-516 64 61	

Tillsatsutrustning

A	
B	
C	

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent - Brister	Not
✓	MASKINHANDLINGAR	✓	KOMMUNIKATION	6.4	Manöverreglage redskapsfäste, summer alt. återfjädring saknas <i>åtgärdat 6/5-21</i>	2
	0.1 Identitet		7.1 Belysning			
	0.2 Instruktionsbok		7.2 Markering			
	0.3 Övrigt		7.3 Signal			
✓	STOMME		7.4 Sikt			
	1.1 Svängkrans/-pelare		7.5 Skyltar/Märkning			
	1.2 Chassi/Underram		7.6 Tillträdesled			
	1.3 Övrigt		7.7 Övrigt			
✓	HJUL-/BANDSYSTEM	✓	AGGREGAT			
	2.1 Hjul/Larv		8.1 Krok/Ögla			
	2.2 Axel		8.2 Skopa			
	2.3 Övrigt		8.3 Redskapsfäste			
✓	DRIVSYSTEM		8.4 Tiltlänkar			
	3.1 Mek.kraftöverföring		8.5 Sticka/Vipparm			
	3.2 Servosystem		8.6 Bom			
	3.3 Övrigt		8.7 Manövrerbarhet			
✓	BROMSAR		8.8 Arbetshydraulik			
	4.1 Färdbroms		8.9 Övrigt			
	4.2 Parkeringsbroms		TILLSATSAGGREGAT			
	4.3 Grävbröms		9.1 Stolpresare			
	4.4 Svängbroms		9.2 Kranarm			
	4.5 Övrigt		9.3 Tiltrotator			
✓	STYRNING		9.4 Övrigt			
	5.1 Styrssystem		✓	STABILITET		
	5.2 Styr cylinder		10.1 Stödanordning			
	5.3 Styrlid		10.2 Övrigt			
	5.4 Övrigt					
✓	KAROSSERI					
	6.1 Fönster					
	6.2 Dörr					
	6.3 Förarstol					
	6.4 Manöverorgan					
	6.5 Värme/Ventilation					
	6.6 Buller					
	6.7 Hytt					

Besiktningresultat	Maxlast (kg)	Antal personer
Med brister - Objektet får inte användas förrän bristerna åtgärdats	3 850	
Besiktningresultat - Tillsatsaggregat		
A		
B		
C		

Bedöms erbjuda betryggande säkerhet när noterade brister åtgärdats.

För ytterligare upplysningar se omstående sida

Blankett - 21.4.30.355Fa 2021-05-04



RISE SMP Svensk Maskinprovning AB (9)
Box 56
230 53 ALNARP
Tel: 010-516 64 20
besiktning@ri.se

BRANDSKYDDSKONTROLL

BRANDSKYDDSBES. - SBF 127:16

BRA

www.ri.se/smp

Protokoll nr (10.2)
374283-73E3

SMP Nr
159775-5

1019868 HEW 0 2021-05-05 1019868

Ägare

Rackstad Bil & Delar

Rackstad

671 92 ARVIKA

0570-33240, 0570-33242, 0570-33246 Kenth

Besiktningdatum (3) 2021-05-05	
Nästa ordinarie besiktning 2022-05	

Objekt

Objektslag Hjulgrävmaskin	Er beteckning	Brandskyddskrav intyg nr XXXXXX	
Modell Doosan DX165W-5	Plats		
Tillv. nr (1) DHKCEWBSTH5001082	Effekt (kW) 102		Bes.ing. (9) Henrik Westin
Tillv. år 2017	Mätarställning (h) 4 140		Telefonnummer 010-516 64 61

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
✓	ANVISNINGSSKYLTAR	✓	EL ÖVRIGT
1.1	Handbrandsläckare	8.1	Batteri
1.2	Batterifrånskiljare	8.2	Batteriutrymme
1.3	Genomföringar släckare	8.3	Elutrustning
1.4	Instruktion släckanläggning	8.4	Säkringar
1.5	Anvisning släckanläggning	8.5	Starkströmsinstallation
✓	SKYLT SLÄCKARE	8.6	Övrigt
2.1	Släckmedel/mängd	✓	BRANDSLÄCKARE
2.2	Skötsel-anvisning	9.1	Handbrandsläckare
2.3	Instruktion pulver-släckare	9.2	Fast släckningssystem
✓	SKYLT ÖVRIGT	9.3	ADR: Utökad kontroll
3.1	Maskinskylt	✓	VÄRMEANORDNING
3.2	Övrigt	10.1	Värmare
✓	SKYDD PLUSKABEL	10.2	Bränsleledning
4.1	Kvalitet/utförande	10.3	Ledningsbrottsventil
4.2	Batterikabel	10.4	Avgassystem
4.3	Generator B+	10.5	Övrigt
✓	POLSKYDD	✓	MASKIN/MILJÖ
5.1	Batteri	11.1	Bränsleledningar
5.2	Batterifrånskiljare	11.2	Hydraulledningar
5.3	Startmotor	11.3	Motorrum/Hydraulrum
5.4	Generator	11.4	Nödstop motor
✓	LEDNINGAR/KABLAGE	11.5	Bränsleavstängning
6.1	Dimensionering	11.6	Övrigt
6.2	Förläggning	✓	REKOMMENDATIONER
6.3	Klamring	12.1	Hydraultank
6.4	Genomföringar	12.2	Svåråtkoml. utrymmen
✓	BATTERIFRÅNSKILJ.	12.3	Batterifrånskiljare
7.1	Befintlighet/Prestanda	12.4	Isolering/inredning
7.2	Placering	12.5	Motor och maskin
7.3	Reglage	12.6	Övrigt

Handbrandsläckare

	Antal	Klass	Storlek
Befintlig	1	SS-EN3 43A 233BC	6
Erfordras	1	SS-EN3 27A 183BC	4

Bedömningsalternativ (Not)

- = Kommentar
2 = Anmärkning

Generellt gäller att:

- Försäkringstagaren är ansvarig för att föreskrifterna följs och att påtalade brister åtgärdas.
- Ej åtgärdade brister kan leda till att ersättning vid skada reduceras eller uteblir.
- Endast Ert försäkringsbolag kan medge undantag från kraven i SBF 127:16

Samråd gärna med försäkringsbolaget innan eventuella konstruktionsändringar görs!

För ytterligare upplysningar se omstående sida