

(2) **Reg.nummer:**  S

(5) **Fordon:** TYLLIS SMT 4 LSS, O4

(4) **Vägmätarställning:**

(1) **Fordonsid.nr:** YG951100754036709

Tidigare kontrollbesiktningar:

2022-12-29:

2022-12-16:

2022-01-04:

(3) **Dag/Plats:** 2024-01-30 Falkenberg

(10.1) **Tid:** kl 13:00

(10.2) **Protokoll nr:** 0713-B-WDM909-240130-1300

Föregående besiktning:

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Spindeltapp, (EG: 5.1.2), Axel 4 höger, glapp. (2)
2. Spindeltapp, (EG: 5.1.2), Axel 1 båda sidor, glapp. (2)
3. Stänkskydd, (EG: 6.2.10), Axel 2 vänster, för kort. (2x)

**Bromsvärden, se särskilt protokoll.
Beräknad retardationsförmåga: 46%**

(7) **Besiktningensresultat**

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2024-02-29 inträder körförbud.
Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2024-04-02, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

(9) Fordonet har besiktats av: DABRA, MATISA

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.

För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll

Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.

Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor